

1	APLICACIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2)	3
3	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE	3
4	SÍMBOLOS	4
5	ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD	4
5.1	<i>Zona de trabajo</i>	4
5.2	<i>Seguridad eléctrica</i>	4
5.3	<i>Seguridad para las personas</i>	5
5.4	<i>Uso y cuidados de las herramientas eléctricas</i>	5
5.5	<i>Servicio</i>	6
6	CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD	6
6.1	<i>Conexión eléctrica</i>	6
7	ENSAMBLAJE	6
7.1	<i>Ensamblaje de la máquina (Fig. 3)</i>	6
7.2	<i>Las cerdas de la escobilla situada en el borde de la cubierta de la placa de lijado (2)</i>	7
7.3	<i>Para instalar la manguera de la aspiradora (Fig. 4)</i>	7
7.4	<i>Instalación de la luz de diodo electroluminiscente (Fig. 5)</i>	7
8	UTILIZACIÓN	7
8.1	<i>Arranque y parada de la herramienta</i>	7
8.2	<i>Encendido y apagado de la máquina (Fig. 6)</i>	7
8.2.1	<i>Encendido</i>	7
8.2.2	<i>Apagado</i>	8
8.3	<i>Ajuste de la velocidad de rotación (Fig. 7)</i>	8
8.4	<i>Extensión de la lijadora para paneles de yeso (Fig. 8)</i>	8
8.5	<i>Para instalar el disco de papel de lija:</i>	8
8.6	<i>Para reemplazar el gancho y la almohadilla de esponja de bucle (8):</i>	8
8.7	<i>Cómo utilizar la herramienta</i>	8
8.8	<i>Lijar fácilmente el techo (Fig. 9)</i>	8
9	OPERACIONES DE LIJADO	8

10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	9
10.1	<i>Mantenga limpia la herramienta</i>	9
10.2	<i>Escobillas de carbón (13)</i>	9
10.3	<i>Reemplazo de las escobillas</i>	9
11	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9
12	RUIDO	9
13	GARANTÍA	10
14	MEDIO AMBIENTE	10
15	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	11

LIJADORA PARA PANELES DE YESO 710 W POWX04760

1 APLICACIÓN

La lijadora para paneles de yeso está diseñada para lijar de paredes y techos hechos de paneles de yeso o yeso. La lijadora proporciona un acabado superior y es más rápida que los métodos convencionales para los trabajos en nuevas construcciones y obras de renovación. Está diseñada para trabajar en asociación con una aspiradora para un mínimo de polvo y obtener mejores resultados de lijado. La cabeza de lijado rotativa permite excelentes resultados en un mínimo tiempo y poco esfuerzo. No conviene para un uso profesional.



¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2)

- | | |
|---|---|
| 1. Tubo extensible | 9. Cerdas de las escobillas |
| 2. Cubierta de la placa de lijado amovible parcialmente | 10. Montura de bayoneta de la manguera de la aspiradora |
| 3. Manguera de drenaje extensible | 11. Orificio del pasador de bloqueo |
| 4. Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) | 12. Rueda de ajuste de la velocidad |
| 5. Cable de alimentación | 13. Cubierta de escobillas de carbón |
| 6. Botón de extensión | 14. Luz de diodo electroluminiscente |
| 7. Papel de lija | 15. Palanca de bloqueo |
| 8. Gancho y almohadilla de esponja de bucle | 16. Empuñadura delantera |
| | 17. Empuñadura trasera |
| | 18. Empuñadura auxiliar |

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

Fig. 3

- | | |
|--|---|
| 1 x lijadora para paneles de yeso | 1 x llave hexagonal |
| 1 x manual | 1 x pasador de bloqueo |
| 6 x unidades de papel de lija (grano 2x60/2x100/2x240) | 2 x montura de bayoneta de la manguera de la aspiradora (Ø40 mm/Ø47 mm) |
| 1 x manguera de aspiradora extensible | 1 x luz de diodo electroluminiscente |
| 1 x bolsa de transporte | |



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

	Use siempre una máscara de protección contra el polvo.		Usar siempre gafas de seguridad.
	Indica un riesgo de lesiones personales o de daños a la herramienta.		Lea este manual antes de utilizar la herramienta.
	Lleve guantes de seguridad.		Clase II - La máquina tiene un doble aislamiento; no se necesita un hilo de puesta a tierra.
	De conformidad con las normas esenciales en materia de seguridad de las directivas europeas aplicables.		

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término “herramienta eléctrica” utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red eléctrica o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

5.1 Zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, así como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden inflamar polvos o humos.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica. El distraerse puede hacerle perder el control de la máquina.

5.2 Seguridad eléctrica

- La tensión de alimentación debe corresponder a aquella la indicada en la placa de características.
- El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y refrigeradores. Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo una descarga eléctrica es mayor.
- Evite exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No dañe el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable prolongador apto para una utilización al exterior. Este tipo de cable reduce el riesgo de una descarga eléctrica mortal.

- Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

5.3 Seguridad para las personas

- Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre gafas de protección. Un equipo de seguridad adecuado tal como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá el riesgo de lesiones personales.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido favorece los accidentes.
- Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
- No se sobrestime. Mantenga siempre un apoyo firme con los pies. Esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
- Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.
- Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
- Mantenimiento. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.
- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, la herramienta de corte, etc. de conformidad con estas instrucciones y como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede conducir a situaciones peligrosas.

5.5 Servicio

- Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto estándar. De esta manera, se cumplirá con las normas de seguridad necesarias.

6 CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

- Mantenga siempre las manos lejos de área en que gira la cabeza de lijado.
- La respiración prolongada de polvo de lijado de paneles de yeso puede afectar la función respiratoria:
 - Utilice siempre una aspiradora con una bolsa aprobada para el polvo de yeso
 - Utilice siempre un aparato de respiración aprobado para polvo y niebla
- Lijar pintura a base de plomo es muy tóxico y no se le debe intentar. Sólo se permite a profesionales con formación especial y equipo para realizar esta tarea.
- Mantener siempre un apoyo adecuado y un buen equilibrio. No exagere. Utilice un andamio adecuado.
- Al trabajar, utilice un equipo de seguridad adecuado.
- Importante: después de terminar la operación de lijado, apague el interruptor y espere a que se detenga completamente la cabeza de lijado antes de dejar la herramienta.
- Nunca utilice la herramienta en un área con sólidos, líquidos o gases inflamables. Las chispas del conmutador o de las escobillas de carbón pueden provocar incendio o explosión.
- Existen ciertas aplicaciones para las que se ha diseñado esta herramienta. El fabricante recomienda vivamente no modificar ni utilizar esta herramienta en cualquier otro uso que no sea aquel para el cual ha sido diseñada.
- Mantener siempre un apoyo adecuado y un buen equilibrio. Una pérdida de control puede causar lesiones personales.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de la zona de trabajo de la máquina. Lleve siempre el cable detrás de usted.
- Apague inmediatamente la máquina en caso de vibraciones inusuales u otra disfunción. Verifique que la máquina para encontrar la causa.
- El polvo que resulta del trabajo efectuado con esta herramienta puede ser perjudicial para la salud. Utilice un dispositivo de absorción de polvo, una máscara de protección adecuada contra el polvo y elimine el polvo depositado con una aspiradora.

6.1 Conexión eléctrica

La tensión de la red corresponder a la tensión indicada en la placa de la herramienta. En ninguna circunstancia se debe utilizar la herramienta cuando el cable de alimentación esté dañado. Un cable dañado debe ser reemplazado inmediatamente por un centro autorizado de servicio al cliente. No intente reparar por sí mismo el cable dañado. El uso de cables de alimentación dañados puede provocar una descarga eléctrica.

7 ENSAMBLAJE

7.1 Ensamblaje de la máquina (Fig. 3)

Pliegue la lijadora para paneles de yeso, guíe el tornillo de bloqueo en la ranura y presione la palanca de bloqueo.

Si no se puede guiar el tornillo en la ranura, corrija la longitud de éste.

- Afloje la tuerca y atornille/desatornille el tornillo de bloqueo.
- Vuelva a apretar la tuerca.



La lijadora para paneles de yeso está bloqueada correctamente cuando la palanca de bloqueo está completamente presionada hacia abajo.

7.2 *Las cerdas de la escobilla situada en el borde de la cubierta de la placa de lijado (2)*



Las cerdas de la escobilla (9) situada en el borde de la cubierta de la placa de lijado (2) sirven para mantener el disco de lijado (7) alineado correctamente con respecto a la superficie de trabajo sin excavar y para ayudar a la eficiencia de recolección de polvo por parte de la aspiradora. Estas cerdas de la escobilla (9) se desgastan con el uso continuo.

Se debe reemplazar la cubierta de la placa de lijado (2) cuando las cerdas (9) estén muy desgastadas, para asegurar la recolección eficaz del polvo y la estabilización de la cabeza de lijado.

Para reemplazarla, impida que gire el perno central con un destornillador de cabeza ranurada y afloje la placa de lijado. Retire la manguera de aspiración (3) y levante la cubierta de la placa de lijado. El procedimiento de reemplazo es el contrario de aquel de retiro. Encargue todas las reparaciones a un centro de servicio autorizado.



NOTA: Utilice sólo los discos de papel de lija (7) que se ajusten correctamente y que están diseñados para el uso con aspiración.

7.3 *Para instalar la manguera de la aspiradora (Fig. 4)*

- Desconecte la máquina.
- Conecte la manguera de la aspiradora en el adaptador para recoger el polvo. Asegúrese de que se tiene ya instalada una bolsa en la aspiradora que ésta esté aprobada y clasificada para polvo de yeso.
- Utilice un adaptador si no se puede conectar los dispositivos.
- Empuje con un destornillador el adaptador en la manguera de extracción.



ADVERTENCIA: El no usar una bolsa de polvo aprobada en la aspiradora aumentará el nivel de polvo en el aire en el área de trabajo. La exposición prolongada al polvo puede constituir un peligro respiratorio

7.4 *Instalación de la luz de diodo electroluminiscente (Fig. 5)*

- Instale, con los tornillos suministrados, la luz de diodo electroluminiscente en el sitio adecuado.
- La luz de diodo electroluminiscente se activa desde cuando se activa la máquina.

8 UTILIZACIÓN

8.1 *Arranque y parada de la herramienta*

Asegúrese que la tensión del circuito de alimentación sea la misma indicada en la placa de especificaciones de la máquina y que el interruptor (4) esté en posición "OFF" antes de conectar la herramienta al circuito alimentación.

8.2 *Encendido y apagado de la máquina (Fig. 6)*



Ponga en marcha la máquina a la velocidad de rotación más baja (ajuste 1).

8.2.1 Encendido

- Presione el dispositivo de bloqueo (4a) en la parte posterior del interruptor de encendido-apagado (4).

- El interruptor está bloqueado.

8.2.2 Apagado

- Presione el dispositivo de bloqueo (4a) en la parte posterior del interruptor de encendido-apagado (4).
- Se libera el dispositivo de bloqueo del interruptor.

8.3 **Ajuste de la velocidad de rotación (Fig. 7)**

La velocidad de la máquina varía para adaptarse a diferentes tareas. Se puede ajustar de 0 min⁻¹ a 1200 min⁻¹ mediante la rueda (12). Gire en sentido antihorario para aumentar la velocidad y en sentido horario para disminuir la velocidad. En general, se debe utilizar la velocidad más alta para un retiro rápido y la velocidad más baja para un control más preciso.

8.4 **Extensión de la lijadora para paneles de yeso (Fig. 8)**

- Pulse el presione el botón del tubo.
- Extienda el tubo.
- Suelte el botón. Éste bloqueará el tubo.

8.5 **Para instalar el disco de papel de lija:**

- Desenchufe la máquina.
- Despegue el disco de papel de lija desgastado (7), dejando la almohadilla de soporte de esponja en su lugar.
- Coloque cuidadosamente el nuevo disco de papel de lija, presione en su lugar. El gancho y el respaldo de bucle lo mantendrán de manera segura.

8.6 **Para reemplazar el gancho y la almohadilla de esponja de bucle (8):**

La almohadilla de esponja debe estar perfectamente plana para obtener buenos resultados de lijado. Si está defectuosa o deformada, el lijado será muy desigual. Reemplazar siempre si estuviere dañada.

8.7 **Cómo utilizar la herramienta**

El control efectivo de esta potente máquina requiere dos manos para un máximo de seguridad y control.

Es de vital importancia para mantener a veces un apoyo estable, especialmente cuando se está en un andamio o en zancos.

8.8 **Lijar fácilmente el techo (Fig. 9)**

Utilice el pasador de bloqueo para fijar la cabeza de la lijadora para paneles de yeso y lijear el techo. Ponga el pasador de bloqueo en el orificio.

9 OPERACIONES DE LIJADO

- Una vez que la máquina y la aspiradora estén ajustadas y que todas las medidas y equipos de seguridad estén en su sitio, empezar por encender la aspiradora y después la máquina. (Si se está utilizando una aspiradora con conmutación integrada, simplemente encienda la máquina).
- Inicie el lijado y establezca cuidadosamente el contacto con la superficie de trabajo, lo más ligeramente posible y lo suficiente para mantener la cabeza de lijado plana sobre la superficie.
- La viga en la cabeza de lijado permite al disco de lijado (7) seguir los contornos de la superficie de trabajo.
- La mejor técnica consiste en utilizar barridos superpuestos y mantener la cabeza en constante movimiento. Nunca se debe permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar o habrá marcas de remolino. Con la experiencia será muy fácil obtener excelentes resultados.



NOTA: Asegúrese que el papel de lija (7) que esté utilizando convenga para la tarea, un papel de lija de grano excesivamente grueso puede eliminar demasiado material rápido para que se pueda controlar la operación. Mientras que el papel de lija de grano demasiado fino puede obstruirse con demasiada frecuencia y no forma la superficie.

ATENCIÓN: Tenga cuidado para evitar proyecciones de puntas y clavos, etc. Esto acabará con el papel de lija y probablemente dañará también la esponja.

10 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

10.1 Mantenga limpia la herramienta

Sople periódicamente todos los conductos de ventilación con aire comprimido seco. Se deben limpiar todas las piezas de plástico con un paño suave y húmedo. NUNCA utilice solventes para limpiar las partes de plástico. Éstas pueden disolverse o bien se puede dañar el material. Utilice gafas de seguridad al usar aire comprimido.

Limpie el conector giratorio de la aspiradora dado que un exceso de polvo le impide girar libremente.

10.2 Escobillas de carbón (13)

Las escobillas de carbón son una parte de desgaste normal y se les debe reemplazar cuando alcancen su límite de desgaste.

10.3 Reemplazo de las escobillas

- Desatornillar las tapas del portaescobillas con una herramienta de corte.
- Extraiga las escobillas desgastadas y reemplácelas por otras nuevas.
- Bloquee las tapas de portaescobillas.

11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo nº	POWX04760
Potencia nominal	710 W
Frecuencia asignada	50 Hz
Tensión nominal	220-240 V
Velocidad de rotación	0-1200 min ⁻¹
Diámetro del disco	225 mm
Longitud del cable	4 m + enchufe VDE
Manguera flexible	4 m
Tubo	415 a 695 mm

12 RUIDO

Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

Nivel de presión acústica LpA	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica LwA	100 dB(A)



¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica sea superior a 85 dB(A).

aW (Nivel de vibración):	1,4 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------------------	----------------------	--------------------------

13 GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un periodo de 36 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la garantía.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.
- Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en una maleta), acompañada de su recibo de compra.

14 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

15 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

VARO N.V. – Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier – Bélgica, declara que:

Tipo de aparato:	Lijadora para paneles de yeso
Marca:	POWERplus
Número del producto:	POWX04760

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración.

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU
2014/30/EU
2006/42/CE

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN60745-1 : 2009
EN60745-2-3 : 2009
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía,

Philippe Vankerkhove
Asuntos reglamentarios - Director de conformidad
02/12/2016